

008543

Nº SERIE 45592671 B

MATRÍCULA



PEUGEOT
PEUGEOT ESPAÑA, S. A.



5654HFN 059301

Avenida de los Toreros, 6 y 8 - 28028 - MADRID

Número de identificación: VF3WCKFT0B1059301

Clasificación del vehículo: PEU745BX
1 0 0 0 TURISMO

Nº CERTIFICADO
BT059301

Marca: PEUGEOT
Tipo: W*****
Variante: WCKFT0/1
Denominación comercial: 207 SP ACCESS 1
Tara (kg): 1139
MTMA/MMA (Kg): 1417
MTMA/MMA 1º E (kg): 1000
MTMA/MMA 2º E (kg): 900
MTMA/MMA 3º E (kg):
MTMA/MMA 4º E (kg):
MMR S/F, c/F (kg): 600/950
Neumáticos: 4 / 185/65R15 (84R)
Nº de asientos: 5
Volumen de bodega:

Clase:
Altura total (mm): 1502
Anchura total (mm): 1748
Via anterior/posterior (mm): 1475/1476
Longitud total (mm): 4030
Voladizo posterior (mm): 661
Distancia eje 1º/2º (mm): 2540
Distancia eje 2º/3º (mm):
Distancia eje 3º/4º (mm):
Distancia 5ª rueda/ult. (mm):
Motor: Marca: PEUGEOT
Tipo: G-KFT 0 KF01
Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/1360
Potencia fiscal/real (C.V./KW): 10, 57/54
CO2=145

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

Observaciones: VEHICULO PROCEDENTE DE LA UE

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por PEUGEOT ESPAÑA, S. A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña E2*2001/116*03408, así como con las opciones arriba incluidas.


MADRID, 12 de JULIO de 2011
Firma:

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, el día 25 de Agosto de 1955 al tomo 7.936, Libro 0, Folio 40, Secc. 8ª, Hoja M-61.077

Reformas autorizadas:

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Fecha de in: Valedera ha N° informe DESFAVORABLE 2823156013983 5654HFN Firmado digitalmente por A28769222	Fecha: 17/07/2015  (Sello)	Fecha: 20/07/2015 Validez: 20/07/2017 FAVORABLE 2823155001402 5654HFN Firmado digitalmente por A28769222	 (Sello)
Fecha de in: Valedera ha N° informe Validez: 29-06-2019 Informe: 17007-17-097974 Km: 92362	 (Sello)	Fecha: 16-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 17007-19-107925 Km: 127696	 (Sello)
Fecha de in: Valedera ha N° informe Fecha: 25-07-2019 Validez: 25-07-2021 Informe: 17007-19-113482 Km: 127926	 (Sello)	Fecha de inspección: Valedera hasta/por: N° informe inspección: Firma:	5654HFN(E) N° Informe: 211048782 KM 161.272 Fecha inspección: 30-12-2021 Fecha Validez: 30-12-2022 FAVORABLE  (Sello)
Fecha de inspección: Valedera hasta/p: N° informe inspección:	5654HFN N° Informe: 12000093711 Km 189823 FAVORABLE Fecha Inspección: 30/12/2022 Fecha Validez: 30/12/2023  (Sello)	5654HFN N° Informe: 12000091755 Km 166665 FAVORABLE Fecha Inspección: 27/12/2023 Fecha Validez: 30/12/2024  (Sello)	Fdo. digitalmente  (Sello)

HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV



Nº de bastidor: VF3WCKFT0BT059301

Nº de matrícula: 5654-HFN

Nº. de tarjeta ITV / Nº. Certificado precedente: BT059301

INSPECCIONES TÉCNICAS

INSPECCIONES TÉCNICAS	
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Fecha: Vali: Firm	Fecha: Vali: Firm	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Informe de inspección técnica de vehículos nº: 281012000220435		Informe correspondiente a la factura nº: 281020FS0133824	
Estación: 2810	Líneas: L1	(3) ENTIDAD IDV MADRID, S.L. C/ Nuestra Señora de Valverde, 179 28034 MADRID Telf: 917347395.	
Tarifa (€): 41,95 €	Tipo insp.: PR - Inspección Periódica Obligatoria	(3) Fecha insp.: 30/12/2025	(8) Fecha próx. insp.: 30/12/2026
Clasif. Vehículo: 1000	Marca: PEUGEOT	Tipo: W****	Contr. Homol.: e2*2001/116*0340
(5) Categ. (*): M1	(2) Matrícula actual: 5654HFN (E)	(1) Número bastidor: VF3WCKFT0BT059301	(4) Lect. cuentak./Horas trab.: 189.387 / -

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

1. Identificación	3.7 Disp. retención de carga	NA	5.2 Veh. motor enc. chispa	5682	6.22 Ajustad. tensión autom.	NA	
1.1 Documentación	5682	3.8 Indicador de velocidad	5682	5.3 Veh. motor enc. compres.	NA	7. Dirección	
1.2 Número de bastidor	5682	3.9 Salientes interiores	5682	5.4 Recopilación datos OBFCM	NA	7.1 Desviación de ruedas	5682-2026
1.3 Placas de matrícula	5682	3.10 El. excl. veh. M2 y M3	NA	6. Frenos		7.2 Volante y col. de dirección	5682-2013
2. Ac. ext., car., chasis		3.11 El. excl. seg. trenes turís.	NA	6.1 Freno de servicio	2026	7.3 Caja de dirección	5682-2013
2.1 Antieptotr. delantero	NA	3.12 Sist. de emerg. (eCall)	NA	6.2 Freno de socorro	NA	7.4 Timonería y rótulas	2013
2.2 Carrocería y chasis	5682-2013	4. Alumbrado y señalización		6.3 Freno de estacionamiento	5682-2026	7.5 Servodirección	5682-2013
2.3 Disp. de acoplamiento	NA	4.1 Luces de cruce y carretera	5682	6.4 Freno de inercia	NA	8. Ejes, ruedas, neum., susp.	
2.4 Guard. y disp. antipro.	5682-2013	4.2 Luz de marcha atrás	5682	6.5 Dispositivo antibloqueo	5682-2013	8.1 Ejes	2013
2.5 Limpia y lavaparabr.	5682	4.3 Luces indic. de dirección	5682	6.6 Disp. de desaceleración	NA	8.2 Ruedas	5682-2013
2.6 Protecciones laterales	NA	4.4 Señal de emergencia	5682	6.7 Pedal del disp. de frenado	5682-2026	8.3 Neumáticos	5682-2013
2.7 Protección trasera	5682-2013	4.5 Luces de frenado	5682	6.8 Bomba vacío o compr. y dep.	NA	8.4 Suspensión	5682-2013
2.8 Puertas y peldaños	5682	4.6 Luz placa matríc. trasera	5682	6.9 Indicador de baja presión	NA	9. Motor y transmisión	
2.9 Retrovisores	5682	4.7 Luces de posición	5682	6.10 Válvula reg. freno mano	NA	9.1 Estado general del motor	5682-2013
2.10 Señales en los veh.	NA	4.8 Luces antiniebla	5682	6.11 Válvula de frenado	NA	9.2 Sistema de alimentación	5682-2013
2.11 Sop. ext. rueda rep.	NA	4.9 Luz de gálibo	NA	6.12 Acum. o depósito presión	NA	9.3 Sistema de escape	5682-2013
2.12 Vidrios de seguridad	5682	4.10 Catadióptricos	5682	6.13 Acoplam. frenos remolque	NA	9.4 Transmisión	2013
2.13 El. excl. veh. M2 y M3	NA	4.11 Alumbrado interior	NA	6.14 Servofreno cilindro mando	5682-2026	9.5 Veh. utiliz. gas como carb.	NA
3. Acondicion. interior		4.12 Avisador acústico	5682	6.15 Tubos rígidos	5682-2013	10. Otros	
3.1 Asientos y anclajes	5682	4.13 Luz de estacionamiento	NA	6.16 Tubos flexibles	5682-2013	10.1 Trans. merc. peligrosas	NA
3.2 Cint. seg. y anclajes	5682	4.14 Señaliz. apertura puertas	NA	6.17 Forros	5682-2013	10.2 Trans. merc. perecederas	NA
3.3 Disp. retención niños	5682	4.15 Señaliz. lumin. específica	NA	6.18 Tambores y discos	2013	10.3 Trans. esc. y de menores	NA
3.4 Antihuelo y antivaho	5682	4.16 Luces de circ. diurna	NA	6.19 Cables, varillas, palancas	2013	10.4 Tacógrafo	NA
3.5 Antirrobo y alarma	5682	5. Emisiones contaminant.		6.20 Cilindros sistema frenado	2013	10.5 Limitación de velocidad	NA
3.6 Campo visión directa	5682	5.1 Ruido	2013	6.21 Válvula sensora de carga	NA	10.6 Reformas no autorizadas	5682-2013

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emisiones	Frenado	Alineación	Vel. Act. Lim. Vel.	Ruidos	Dinamómetro	Báscula
AG013590	FR023388	AP013286	-	-	-	-
Otros equipos	-	-	-	-	-	-

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

EMISIONES	Opacidad: -	m ²	CO ralenti: 0,00	%	CO ralenti aceti.: 0,11	%	λ: 1,001
FRENADO	Freno de servicio	Fd	1,94/2,11/-/-	kN	Fj	1,92/1,88/-/-	kN
	Freno de socorro	Fd	-/-/-/-	kN	Fi	-/-/-/-	kN
	Freno de estacionamiento	Fd	-/1,64/-/-	kN	Fi	-/1,37/-/-	kN
LIMITACIÓN VELOCIDAD -	km/h	RUIDOS -/-	dB/rpm	BÁSCULA	-/-/-/-	kg	
DINAMÓMETRO - (-) / - (-) / - (-)	N	DECELERÓMETRO -	m/s ²				
Med. otros eq.	-	-	-	-	-	-	

(6) RELACION DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
1.3.2	LEVE	PLACAS DE MATRÍCULA: Defectos de estado. (Traseros)
4.1.10	LEVE	LUCE DE CRUCE Y CARRETERA: Otros defectos de orientación del haz luminoso de cruce (bajas o desviación lateral, etc.). (Delantero, Izquierda) baja

(7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

(7) Favorable

(**) RAZÓN SOCIAL/NIF TALLER:

(**) AUTOREPARACIÓN

(9) Vº Bº Estación, firma y sello

(10) OBSERVACIONES:



Fdo. digital: 2013
Fecha: 30/12/2025 - 10:29

