



LISTADO DE CHEQUEO

Matrícula

Modelo

LEXUS NX300

GB / G.Bartolomé
La fuerza de un líder en automoción



Estado mecánico

Motor	
Arranque del vehículo	✓
Cantidad de humo	
Normal	✓
Alto	
Ruido biela	✓
Ruido taqués	✓
Perdida de potencia	✓
Anomalia inyección	✓
Ruido turbo	✓
Sobrepresión c. refrigeración	✓
Ruido fugas	✓
Ruido correas	✓
Vibración habitáculo	✓
Color humo	
Normal	✓
Negro	
Blanco	

Frenos	
Anomalia sistema de frenos	✓
Caja de cambios	
Cambio Automático	
Holgura	✓
Rascan/saltan marchas	
Ruido	✓
Patina cambio Aut.	✓
Anomalia caja cambios	✓
Averia en cuadro	✓
Vibración excesiva cambio Aut.	✓

Otros test	
Evidencia de golpe	✓
Temperatura excesiva	✓
Embrague	
Patina embrague	✓
Ruido embrague	✓
Ruido volante motor al ralenti	✓
Retención/brida embrague	✓
Ruido volante motor al apagar	✓

Transmisión	
Ruido en transmisión delantera	✓
4x4	✓
Ruido en grupo	✓
Holgura en cardan	✓
Dirección	
Ruido	✓
Holgura	✓
Resistencia	✓
Desalineado del volante	✓



Niveles

Líquido refrigerante	✓
Líquido frenos	✓
Aceite	✓
Líquido dirección	✓
Líquido vaso de expansión	
Normal	✓
Aceite	
Suciedad	
Test de equipamiento	
Climatización	✓
Equipo Audio	✓
Equipo Navegación	✓
Cierre centralizado	✓
Elevaviduas	✓
Techo/capota	✓
Sensor de aparcamiento	✓
Faros Xenon	✓



Testigos de cuadro

Funcionamiento cuadro	✓
ABS	✓
Aceite	✓
Airbag	✓
Filtro partículas	✓
Calentadores	✓
Gestión motor	✓
Control de tracción	✓
4x4	✓
Alternador/batería	✓
Frenos	✓
Dirección	✓
Control de estabilidad	✓



Autonomía eléctrica total al 100% de carga: 48km. Batería en propiedad. Toma de carga tipo 2. Cable de carga doméstico. Falta cable de carga rápida.



✓ Ausencia de incidencia, buen estado o test correcto, acorde al kilometraje y antigüedad del vehículo.
⚠ Este informe técnico es un diagnóstico visual y dinámico que se realiza sin desmontar elementos del vehículo, por lo tanto no se puede garantizar el desgaste de las partes mecánicas.

✗ Presenta incidencia o avería y requiere revisión/ atención por parte del comprador.

⏏ No aplica.

