

:

2021-07-05:

73109:

8458190.:

8458191

Posición de trabajo

#	Número Código V	Denominación Paquete	Mantenimiento	Pintura
1	MUTUA MADRILENA -	0000	0	
2	7317HSB-PARAGOLPES TRASERO -	0000	0	

:

2018-03-26:

40030:

7355770.:

7355771

Posición de trabajo

#	Número Código V	Denominación Paquete	Mantenimiento	Pintura
1	-7317HSB-ESPEJO DRE	-	0000	0
2	-MUTUA MADRILENA	-	0000	0

Posición de pieza

#	Número Código V	Denominación Paquete	Cantidad	Dist. fabr.	TM	GP
1	5K0857522	Espejo1.00	6	0		

2	5K0857538 GRU	Tapa	1.00	6	0
3	5K0949102A	Luz interm	1.00	6	0

:

2017-06-20:

31681:

7103100.:

7103103

Posición de trabajo

#	Número Código V	Denominación Paquete	Mantenimiento	Pintura	
1		-REALIZADAS RECEP. ACTIVAS .	- 0000	0	
2		-SERVICIO DE LAVADO EXTERIOR	- 0000	0	
3		-DOT: HDWC 08XX 2016	- 0000	0	
4		-VEHICULO DEL. + TRAS. MEDIDO	- 0000	0	
5		-2 RUEDAS DESMONTADO Y MONTADO	- 0000	0	0
6		-2 NEUMATICOS SUSTITUIDO	- 0000	0	

Posición de pieza

#	Número Código V	Denominación Paquete	Cantidad	Dist. fabr.	TM	GP
1	NFU	No Text exists2.00	6	0		
2	ZT0000000	SEGURO No Text exists2.00		6		0
3	ZTS205556VMPLA	NEUMATICOS	2.00	6		
	0					

:

2017-06-20:

31681:

7103100.:

7103102

Posición de trabajo

#	Número Código V	Denominación Paquete	Mantenimiento	Pintura
1	-7317	HSB-PORTON+PARAG TR	- 0000	0
2	-REPARAR GOLPE DE MUTUA		- 0000	0

Posición de pieza

#	Número Código V	Denominación Paquete	Cantidad	Dist. fabr.	TM	GP
1	1T0807417M GRU	Cubierta	1.00	6		0
2	1T0807441C GRU	Cubierta	1.00	6		0
3	1T0807454 GUIA	1.00	6	0		
4	1T0853675AD739	Rotulo 1.00	6		0	
5	1T0853687C 739	Rotulo 1.00	6		0	
6	1T0945094A Piloto	1.00	6	0		
7	1T0945106C Reflector	1.00	6		0	

:

2017-06-20:

31681:

7103100.:

7103101

Posición de trabajo

#	Número Código V	Denominación Paquete	Mantenimiento	Pintura
1		-REALIZADAS RECEP. ACTIVAS .	- 0000	0
2		-SERVICIO DE INSPECCION .	- 0000	0
3		-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO .	- 0000	0
4	0	-SISTEMA DE EMBRAGUE AIRE PURGADO	- 0000	
5	0	-FILTRO DE POLVO Y POLEN DESM+MONTA	- 0000	
6		-SERVICE DE LIQUIDO DE FREN .	- 0000	0
7		-SERVICIO DE LAVADO EXTERIOR	- 0000	0
8		-NIVELES Y PRESIONES CORREGIDOS	- 0000	0
9	0	-FAROS Y EYECTORES AJUSTADOS-NoAUT:	- 0000	

Posición de pieza

#	Número Código V	Denominación Paquete	Cantidad	Dist. fabr.	TM	GP
1	03L115562	Elemento f	1.00	OWN	0	
2	1K1819653B	Filt polvo	1.00	OWN	0	
3	B 000750M3	Liq frenos	1.00	OWN	0	

4	G 052195S90L	Equiv Aceite Original	4.31	OWN	
	0				
5	GAU	No Text exists	2.00	OWN	0
6	N 90813202	Tornillo	1.00	OWN	0
7	NFU	No Text exists	0.00	OWN	0
8	ZT000000SEGURO	No Text exists	0.00	OWN	0
9	ZTS205556VMPLA	NEUMATICOS	0.00	OWN	
	0				

:

2017-06-20:

31681:

7092260.:

7092261Observ.

Posición de trabajo

#	Número Código V	Denominación Paquete	Mantenimiento	Pintura	
1		-MEDIDA DE SERVICIO 23R7 CR 11	-	0000	0
2		-MEDIDA DE SERVICIO 23R7 CR 11	-	0000	0

Posición de pieza

#	Número Código V	Denominación Paquete	Cantidad	Dist. fabr.	TM	GP
1	000010006	Rotulo exp	1.00	OWN	0	
2	VWEA189	No Text exists	1.00	OWN	0	

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros